

Schalltechnische Untersuchung

**Kostenschätzung für passiven
Lärmschutz
Flugplatz Hahn**

Auftraggeber

Ministerium für
Wirtschaft und Verkehr
Münch

Juni 1993

**DO DORSCH
CONSULT**
Ingenieurgesellschaft mbH
Hänselstraße 20
8000 München 41

Auftraggeber: Ministerium für Wirtschaft und Verkehr
Bauhofstraße 4, 6500 Mainz 1

Aktenzeichen der Auftragsvergabe: 852 - 181/11/16

Datum der Auftragsvergabe: 18.02.1993

Projekt-Nr.: 4701 - 0418

Kostenschätzung für passive Lärmschutzmaßnahmen Flugplatz Hahn

Bearbeitungsstand: Juni 1993

Auftragnehmer: DORSCH CONSULT
- Ingenieurgesellschaft mbH -
Bereich Umwelt
Konrad - Celtis - Straße 79
8000 München 70

Bearbeiter: W. Ritter

Telefon: 089/74122-182

Datum der Abgabe: 02.06.93

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 . Allgemeines	1
2 Durchführung der Erhebung	1
2.1 Beurteilung der Bausubstanz	1
2.2 Erfassung der passiven Schallschutzmaßnahmen	2
2.3 Kosten der passiven Lärmschutzmaßnahmen	2
3 Betroffenheitsgebiete	3
4 Dimensionierung der Schallschutzfensterklassen	4
5 Ergebnisse	5
6 Zusammenfassung	6
Anlagen	8

1 Allgemeines

Die *Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft* wurde vom *Ministerium für Wirtschaft und Verkehr, Mainz* beauftragt eine Kostenabschätzung für passive Lärmschutzmaßnahmen im Gebiet um den Flugplatz Hahn durchzuführen.

Erfaßt wurden bei dieser Kostenschätzung der bauliche Zustand der Gebäude, die Fensterfläche und in wie weit passive Lärmschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) bereits zur Anwendung gekommen sind bzw. noch durchgeführt werden müssen. Auf Grundlage dieser Erhebungen wurden die Kosten für den passiven Lärmschutz ermittelt.

Untersucht wurden die Gemeinden Belg, Büchenbeuren, Hahn, Bahnhof Hirschfeld, Lautzenhausen, Löffelscheid, Lötzbeuren, Oberkleinich und Würrich, die auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung "Spitzenpegeluntersuchung zum Flugplatz Hahn" vom Februar 1993 innerhalb des Gebietes liegen in dem der Spitzenpegel von 70 dB(A) mehr als sechsmal pro Nacht überschritten wird.

2 Durchführung der Erhebung

2.1 Beurteilung der Bausubstanz

Die Erfassung der passiven Schallschutzmaßnahmen in den in Kap. 1 genannten Gemeinden erfolgte in einer Besichtigung aller Gebäude vor Ort in der 11. Kalenderwoche 1993. Hierbei wurde der Gesamteindruck der Häuser beurteilt und in drei Klassen eingeteilt.

- Guter Zustand des Bauwerkes = Das Gebäude weckt einen neuwertigen oder frisch renovierten Eindruck.

- Mittlerer Zustand des Bauwerkes = Das Gebäude ist nicht mehr neuwertig, es können aber keine schwerwiegenden baulichen Mängel festgestellt werden.
- Schlechter Zustand des Bauwerkes = Das Gebäude besitzt Risse, beschädigte Dächer oder Fenster u.s.w.

2.2 Erfassung der passiven Schallschutzmaßnahmen

Während der äußerlichen Besichtigung der Gebäude wurde u.a. erfaßt ob Schallschutzfenster in das Gebäude eingebaut sind und wie das Gebäude genutzt wird (als Wohnung, gewerblich, leerstehend, etc.). Zusätzlich wurde die Gesamtfensterfläche des Bauwerkes ermittelt um die Kostenschätzung für zusätzlich einzubauende passive Schallschutzmaßnahmen durchführen zu können.

Die Lärmschutzklasse der Fenster konnte bei dieser abschätzenden Untersuchung nicht exakt bestimmt werden, da dies nur bei einer Begehung der einzelnen Gebäude möglich gewesen wäre. Wenn Schallschutzfenster eingebaut waren, kann jedoch davon ausgegangen werden, daß mindestens Fenster der Schallschutzklasse 2 zur Anwendung kamen.

2.3 Kosten der passiven Lärmschutzmaßnahmen

Die Kosten eines Quadratmeters Schallschutzfenster incl. Einbau wurde durch die Befragung verschiedener Firmen ermittelt, die den Verkauf und Einbau von Schallschutzfen-

stern durchführen. In Tabelle 1 sind die Kosten der vorzusehenden Lärmschutzfensterklassen zusammengestellt, die bei der Sanierung der betroffenen Gebäude zur Anwendung kommen würden:

Schallschutzfenster	Kosten incl. Einbau
Klasse 2	900,- DM/m ²
Klasse 3	1000,- DM/m ²

Tab. 1 Kosten der Schallschutzfenster

3 Betroffenheitsgebiete

Die Untersuchungsgebiet wurde auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchungen "Spitzenpegeluntersuchung zum Flugplatz Hahn" vom Februar 1993 und "Spitzenpegeluntersuchung Flugplatz Hahn (Chap. 3)" vom April 1993 ausgewählt. Innerhalb der dort ausgewiesenen Betroffenheitsgebiete treten Spitzenpegel von mehr als 70 dB(A) mehr als sechsmal pro Nacht auf. Laut Urteil des Bundesverwaltungsgericht ist diese Lärmbelastung nicht zumutbar, weshalb Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen werden sollten.

In der Untersuchung vom Februar 1993 wurden die Verkehrsbelastungen eines mittleren Flughafens, in diesem Fall die des Flughafens Nürnberg und mit dem zusätzlich, von der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft Flugplatz Hahn erwarteten Frachtverkehr in den Nachtstunden ergänzt. In diesem Fall (Betroffenheitsgebiet 1) liegen die Gemeinden Belg, Büchenbeuren, Hahn, Bahnhof Hirschfeld, Lautzenhausen, Löffelscheid, Lötzbeuren, Oberkleinich und Würriich innerhalb des Betroffenheitsgebietes.

In der Untersuchung vom April 1993 wurde zwei Varianten untersucht. Die Variante 1

entspricht einem reinen Frachtflugbetrieb mit 60 Flugbewegungen pro Nacht (Betroffenheitsgebiet 2), bei der Variante 2 (Betroffenheitsgebiet 3) wurden die Verkehrszahlen des Flughafens Nürnberg für den Nachtzeitraum angenommen wobei alle Bewegungen nur mit Flugzeugen nach ICAO - Annex 16, Cap. 3 (niedrigere Lärmemissionen). Die Betroffenheitsgebiete 2 und 3 umfassen alle Gemeinden die in Betroffenheitsgebiet 1 liegen mit Ausnahme von Büchenbeuren.

4 Dimensionierung der Schallschutzfensterklassen

Die Dimensionierung der Schallschutzfenster erfolgte auf Grundlage der Isophonenberechnung aus der schalltechnischen Untersuchung "Flugplatz Hahn Fluglärm" (November 1992).

Maß für die Wahl der Schallschutzklasse sind die Mittelungspegel, die in den jeweiligen Gemeinden auftreten. Für die betroffene Wohnbebauung wurden Lärmpegel von 55 dB(A) bis ca 70 dB(A) ermittelt.

In der folgenden Tab. 2 ist aufgeführt für welche Lärmpegel welche Schallschutzklasse zur Anwendung kommen muß.

äquivalenter Dauerschallpegel	Schallschutzklasse
55 - 67 dB(A)	Klasse 2
67 - 75 dB(A)	Klasse 3

Tab. 2 Einteilung der Schallschutzklassen

5 Ergebnisse

In der nachstehenden Tab. 3 sind die erfaßten Gebäude getrennt nach den Kategorien, mit Schallschutzfenster (Lärmschutzmaßnahmen nicht notwendig) und ohne Schallschutzfenster (Lärmschutzmaßnahmen notwendig) mit den jeweils dazugehörigen Quadratmeterzahlen aufgeführt. Die Lärmschutzkosten sind für die Lärmschutzklassen 2 und 3 einzeln angegeben. Alle Angaben sind nach Ortschaften getrennt und zusammengefaßt für die Betroffenheitsgebiete 1, 2 und 3 aufgeführt. In den Betroffenheitsgebieten 2 und 3 liegen die selben Ortschaften.

Ort	Gebäude mit SSF Lärmschutz aus- reichend		Gebäude ohne SSF LSM notwendig		Kosten Lärmschutz	
	Anzahl	SSF [m ²]	Anzahl	SSF [m ²]	Klasse 2 [DM]	Klasse 3 [DM]
Belg	24	548	14	286	257.400	
Büchenbeuren	178	3708	51	1019	917.100	
Hahn	51	1164	6	101		101.000
Hirschfeld/Bf	9	295	4	60	54.000	
Lautzenhausen	88	1729	9	170	172.900	170.000
Löffelscheid	76	1653	21	384	354.600	
Lötzbeuren	104	1927	55	850	765.000	
Oberkleinich	19	338	19	332	298.800	
Würrich	33	759	16	314	282.600	
Betroffenheitsg. 1	582	12121	195	3516	3.364.400	271.000
Betroffenheitsg. 2 + 3	404	8413	144	2497	2.447.300	271.000

Tab. 3 Kosten der Lärmschutzmaßnahmen

Die Gemeinde Lauzenhausen erhielt bereits Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der militärischen Nutzung des Flugplatzes. Wie jedoch durch den dortigen Bürgermeister zu erfahren war, wurde ein geringer Teil der Gebäude nur mit Fenstern der Schallschutzklasse 2 ausgerüstet, da sie außerhalb der Zone gelegen hätten, in der Schutzklasse 3 einzubauen war.

Aufgrund dieser Aussage wurde davon ausgegangen, daß 10 % der Fenster mit Schallschutzklasse 2 in Lautzenhausen gegen Fenstern der Schallschutzklasse 3 ausgetauscht werden müssen.

Im Betroffenheitsgebiet 1 ergeben sich Lärmschutzkosten von *3.364.400 DM*, in den Betroffenheitsgebieten 2 und 3 belaufen sich die Kosten auf *2.447.300 DM*.

Die Aufschlüsselung über den Zustand der Gebäude befindet sich in Anlage 1. In Anlage 2 sind alle Gebäude einzeln in Orte zusammengefaßt und in Bezug auf Art der Fenster, Quadratmeter Fensterfläche und Zustand des Gebäudes aufgelistet.

6 Zusammenfassung

Für die von Fluglärm des Flugplatzes Hahn betroffen Gemeinden Belg, Büchenbeuren, Hahn, Bahnhof Hirschfeld, Lautzenhausen, Löffelscheid, Lötzbeuren, Oberkleinich und Würriich wurde ein Kostenschätzung für passive Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt.

In diese Gemeinden treten Spitzenpegel von mehr 70 dB(A) mit einer Häufigkeit von mehr als sechs Ereignissen pro Nacht auf. Laut Bundesverwaltungsgericht müssen Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Berechnung der Kosten erfolgte für drei Betroffenheitsgebiete die sich aus den Spitzenpegeluntersuchungen vom Februar 1993 und April 1993 ergaben.

Erfaßt wurden für die Kostenschätzung der bauliche Zustand der Gebäude, die Fensterfläche und in wieweit passive Lärmschutzmaßnahmen bereits vorhanden waren oder noch zur Anwendung kommen müssen.

Im Betroffenheitsgebiet 1 müssen insgesamt *195 Gebäude* mit einer Gesamtfensterfläche von *3516 m²* mit Lärmschutzmaßnahmen versehen werden. Hierbei ergeben sich Kosten von *3.364.400 DM*.

Innerhalb der Betroffenheitsgebiete 2 und 3 befinden sich *144 Gebäude* mit einer Gesamtfensterfläche von *2497 m²*. Die Kosten für Lärmschutzmaßnahmen belaufen sich in diesem Fall auf *2.447.300 DM*.

DORSCH CONSULT
Ingenieurgesellschaft

München, 11.06.93



i.A. Kaufmann



i.A. Ritter

Anlagen

Anlage 1	Zustände der Gebäude
Anlage 2	Zusammenstellung der Kostenermittlung

Anlage 1

Belg					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
		gut	ja	35	
		gut	ja	20	Bank
		mittel	nein	25	
		mittel	ja	25	
	3	mittel	nein	15	
	4	mittel	nein	25	Gaststädte EG
	5	gut	ja	20	
	7	gut	ja	20	
	8	gut	ja	15	
	9	gut	nein	20	
	11	gut	ja	18	
	11a	gut	ja	20	
	12	gut	ja	20	
	14	mittel	nein	20	
	15	mittel	ja	25	
	16	gut	ja	15	
	17	gut	ja	20	
	18	mittel	nein	15	
	20	mittel	ja	30	
	22	gut	ja	25	
	23	gut	ja	30	
	24	gut	nein	25	
	25	mittel	ja	20	
	27	gut	ja	20	
	28	mittel	nein	25	
	29	mittel	nein	20	
	30	gut	ja	25	
	31	gut	nein	20	
	33	mittel	ja	20	
	34	gut	ja	25	
	35	mittel	nein	15	
	36	gut	ja	25	
	37	gut	ja	40	
	39	mittel	nein	18	
	41	mittel	nein	25	
	43	mittel	nein	18	
	44	mittel	ja	15	
Einzelhaus		schlecht	ja	20	

Büchenbeuren

Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Auf der Lück	1	gut	ja	20	
Auf der Lück	2	gut	ja	25	
Auf der Lück	3	gut	ja	20	
Auf der Lück	4	gut	ja	25	
Auf der Lück	6	mittel	ja	15	
Auf d. Taubenacht	1	mittel	nein	15	
Auf d. Taubenacht	2	gut	nein	25	
Auf d. Taubenacht	3	gut	ja	30	
Auf d. Taubenacht	4	gut	ja	35	nur zt. SSF
Auf d. Taubenacht	5	gut	ja	30	
Auf d. Taubenacht	6	gut	nein	25	
Auf d. Taubenacht	7	gut	ja	20	
Auf d. Taubenacht	8	mittel	nein	25	
Auf d. Taubenacht	9	mittel	nein	25	
Auf d. Taubenacht	10	gut	ja	20	
Auf d. Taubenacht	11	gut	ja	30	
Auf d. Taubenacht	12	gut	ja	20	
Auf d. Taubenacht	13	gut	ja	25	
Auf d. Taubenacht	15	gut	ja	20	
Auf d. Taubenacht	16	gut	ja	15	
Auf d. Taubenacht	18	gut	ja	25	
Auf d. Taubenacht	19	gut	ja	40	
Auf d. Taubenacht	21	gut	ja	25	
Auf d. Taubenacht	23	gut	ja	15	
Auf d. Taubenacht	25	gut	ja	15	
Auf d. Taubenacht	29	gut	ja	25	
Auf d. Taubenacht	33	gut	ja	20	
Auf d. Taubenacht	35	gut	ja	15	
Auf d. Taubenacht	37	gut	nein	12	
Bahnhofstraße		gut	ja	40	
Bahnhofstraße		mittel	nein	15	
Bahnhofstraße		gut	ja	30	
Bahnhofstraße	3	gut	ja	10	
Bahnhofstraße	4	gut	ja	15	
Bahnhofstraße	5	gut	ja	15	
Bahnhofstraße	7	gut	ja	15	
Bahnhofstraße	9	mittel	ja	50	
Bahnhofstraße	9a	mittel	nein	20	
Bahnhofstraße	15	gut	ja	15	
Bahnhofstraße	16	mittel	nein	20	
Bahnhofstraße	17a	mittel	ja	15	
Bahnhofstraße	4a	gut	ja	15	
Bahnhofstraße	6	mittel	ja	15	
Bahnhofstraße	8	gut	ja	15	
Bahnhofstraße	12	gut	ja	20	
Bahnhofstraße	18	gut	ja	20	
Bahnhofstraße	21	gut	ja	30	
Bahnhofstraße	22	gut	ja	20	
Bahnhofstraße	23	mittel	nein	2	

Büchenbeuren					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Bahnhofstraße	25	gut	ja	25	
Bergstraße		gut	ja	20	EG SSF
Bergstraße	5	gut	ja	20	
Bergstraße	7	gut	ja	25	
Bergstraße	9	mittel	ja	20	
Brunkensteinstr.	1	gut	ja	15	
Brunkensteinstr.	2	gut	ja	25	
Brunkensteinstr.	3	gut	ja	15	
Brunkensteinstr.	4	gut	ja	20	
Brunkensteinstr.	5	gut	ja	20	
Brunkensteinstr.	6	gut	nein	15	
Brunkensteinstr.	7	gut	ja	15	
Brunkensteinstr.	9	gut	ja	20	
Erdbüchelchen		gut	ja	25	
Erdbüchelchen	1	gut	ja	15	
Erdbüchelchen	3	gut	ja	20	
Erdbüchelchen	5	gut	ja	25	
Erdbüchelchen	7	gut	ja	15	
Erdbüchelchen	8	gut	ja	20	
Erdbüchelchen	9	gut	ja	20	
Erdbüchelchen	10	gut	ja	20	
Erdbüchelchen	11	gut	ja	15	
Erdbüchelchen	13	gut	ja	15	
Erdbüchelchen	15	gut	ja	15	
Gartenweg	2	gut	ja	20	
Gartenweg	3	gut	nein	10	
Gartenweg	4	gut	ja	25	
Gartenweg	5	gut	ja	15	
Gartenweg	6	gut	nein	15	
Goethestraße	1	gut	ja	30	
Goethestraße	2	gut	ja	15	
Goethestraße	3	gut	ja	20	
Goethestraße	4	gut	ja	25	
Goethestraße	6	gut	ja	15	
Goethestraße	7	gut	nein	15	
Goethestraße	8	gut	ja	20	
Goethestraße	9	gut	ja	25	
Goethestraße	10	gut	ja	20	
Goethestraße	11	gut	ja	15	
Goethestraße	13	gut	ja	25	
Goethestraße	14	gut	ja	20	
Goethestraße	15	gut	ja	20	
Goethestraße	16	gut	ja	30	
Goethestraße	17	gut	ja	25	
Goethestraße	18	gut	ja	15	
Goethestraße	20	gut	ja	15	
Hauptstraße		mittel	nein	10	
Hauptstraße		mittel	nein	20	
Hauptstraße	2	gut	ja	25	

Büchenbeuren					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Hauptstraße	3	gut	ja	15	
Hauptstraße	4	gut	ja	15	
Hauptstraße	5	gut	ja	25	
Hauptstraße	6	gut	ja	20	
Hauptstraße	6a	gut	ja	15	
Hauptstraße	8	gut	ja	20	
Hauptstraße	9	gut	ja	40	
Hauptstraße	10	mittel	nein	10	
Hauptstraße	11	gut	ja	20	
Hauptstraße	12	gut	ja	20	
Hauptstraße	13	gut	ja	20	
Hauptstraße	14	gut	ja	20	
Hauptstraße	16	gut	ja	15	
Hauptstraße	17	gut	nein	30	
Hauptstraße	18	mittel	nein	15	Sparkasse
Hauptstraße	19	gut	ja	50	
Hauptstraße	20	mittel	ja	12	
Hauptstraße	22	gut	ja	15	
Hauptstraße	23	gut	ja	20	
Hauptstraße	24	mittel	ja	10	
Hauptstraße	25	mittel	nein	25	
Hauptstraße	26	gut	ja	20	
Hauptstraße	27	mittel	ja	20	
Hauptstraße	28	mittel	nein	40	
Hauptstraße	29	gut	nein	15	EG Büro
Hauptstraße	31	gut	nein	20	
Hauptstraße	34	mittel	nein	30	
Hauptstraße	35	gut	ja	25	
Hauptstraße	36	schlecht	nein	15	
Hauptstraße	37	mittel	nein	20	
Hauptstraße	38	mittel	nein	20	
Hauptstraße	39	mittel	nein	20	
Hauptstraße	40	gut	ja	40	
Hauptstraße	41	mittel	nein	20	
Hauptstraße	41a	mittel	nein	20	
Hauptstraße	42	gut	ja	15	
Hauptstraße	43	mittel	ja	25	
Hauptstraße	44	mittel	nein	10	
Hauptstraße	45	mittel	ja	25	
Hauptstraße	46	gut	ja	15	
Hauptstraße	47	mittel	ja	40	
Hauptstraße	48	mittel	ja	30	
Hauptstraße	49	mittel	nein	35	
Hauptstraße	50	schlecht	nein	40	
Hauptstraße	52	mittel	ja	30	
Hauptstraße	54	mittel	nein	40	
Hauptstraße	55	gut	ja	40	
Hauptstraße	56	mittel	nein	20	
Hauptstraße	56a	mittel	nein	20	

Büchenbeuren					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Hauptstraße	57	gut	ja	35	
Hauptstraße	58	mittel	ja	20	
Hauptstraße	58	gut	nein	15	
Hauptstraße	59	gut	ja	15	
Hauptstraße	60	gut	nein	20	
Hauptstraße	61	mittel	nein	20	
Hauptstraße	62	mittel	ja	20	
Hauptstraße	63	mittel	nein	15	
Hauptstraße	64	mittel	ja	10	
Hauptstraße	65	mittel	ja	25	
Hauptstraße	66	mittel	nein	15	
Hauptstraße	68a	gut	ja	20	
Hauptstraße	68b	gut	ja	15	
Hauptstraße	70	gut	ja	15	
Hauptstraße	71	mittel	nein	15	
Hauptstraße	72	gut	nein	35	
Hauptstraße	73	schlecht	nein	20	
Hauptstraße	74	gut	ja	20	
Hauptstraße	75	schlecht	nein	20	
Hauptstraße	77	mittel	ja	15	
Hauptstraße	79	gut	ja	18	
Hauptstraße	83	mittel	ja	20	
Hauptstraße	85	gut	ja	20	
Hauptstraße	87	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	1	mittel	ja	20	
Im Wiesengrund	1a	gut	ja	20	
Im Wiesengrund	2	gut	ja	25	
Im Wiesengrund	4	mittel	ja	15	
Im Wiesengrund	5	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	6	gut	nein	15	
Im Wiesengrund	7	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	9	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	10	gut	nein	25	
Im Wiesengrund	11	gut	ja	20	
Im Wiesengrund	12	gut	nein	20	
Im Wiesengrund	13	gut	ja	20	
Im Wiesengrund	14	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	15	gut	ja	20	
Im Wiesengrund	16	mittel	ja	15	
Im Wiesengrund	17	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	18	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	19	gut	ja	20	
Im Wiesengrund	20	gut	ja	20	
Im Wiesengrund	20	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	22	gut	ja	15	
Im Wiesengrund	24	gut	ja	15	
Kantstraße	1	gut	ja	25	
Kantstraße	2	gut	ja	15	
Kantstraße	3	gut	ja	20	

Büchenbeuren					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Raiffeisenstraße	22	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	24	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	26	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	27	mittel	ja	10	
Raiffeisenstraße	28	gut	ja	15	EG SSF
Raiffeisenstraße	29	mittel	ja	10	
Raiffeisenstraße	30	gut	ja	12	
Raiffeisenstraße	32	gut	ja	12	
Raiffeisenstraße	34	gut	ja	12	
Raiffeisenstraße	35	gut	ja	20	
Raiffeisenstraße	36	gut	ja	12	
Raiffeisenstraße	37	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	38	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	40	gut	ja	25	
Raiffeisenstraße	41	gut	ja	15	EG SSF
Raiffeisenstraße	42	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	43	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	44	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	46	gut	ja	15	zt. SSF
Raiffeisenstraße	48	gut	ja	15	
Raiffeisenstraße	50	gut	ja	25	
Raiffeisenstraße	52	gut	ja	20	
Raiffeisenstraße	54	gut	ja	18	
Raiffeisenstraße	56	gut	ja	20	
Ringstraße	1	gut	ja	15	
Ringstraße	3	gut	nein	20	
Ringstraße	4	gut	nein	15	
Ringstraße	5	gut	ja	20	
Ringstraße	6	mittel	nein	15	
Ringstraße	7	gut	ja	20	
Robert Koch Str.	2	mittel	nein	15	Schuppen ?
Robert Koch Str.	3	gut	ja	12	
Robert Koch Str.	5	gut	ja	20	
Robert Koch Str.	6	mittel	nein	15	
Robert Koch Str.	7	gut	ja	15	
Robert Koch Str.	8	mittel	ja	15	
Robert Koch Str.	9	gut	ja	20	
Robert Koch Str.	11	gut	ja	20	
Schillerstraße	1	gut	ja	35	
Schillerstraße	2	gut	ja	15	
Schillerstraße	3	gut	ja	25	
Schillerstraße	5	gut	ja	25	
Schillerstraße	6	gut	ja	20	
Schillerstraße	7	gut	ja	25	
Schillerstraße	8	gut	ja	12	
Schillerstraße	9	gut	ja	30	
Schillerstraße	10	gut	ja	20	
Schillerstraße	11	gut	ja	30	
Schillerstraße	12	gut	ja	20	

Büchenbeuren					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Schillerstraße	13	gut	ja	30	
Schorener Straße	2	gut	ja	15	
Schorener Straße	3	gut	ja	20	zt. SSF
Schorener Straße	4	gut	ja	20	
Schulstraße	2	gut	ja	20	
Schulstraße	4	gut	ja	20	
Schulstraße	6	gut	ja	20	Gaststätte EG
Schulstraße	8	gut	ja	20	
Schulstraße	10	gut	ja	25	
Schulstraße	14	gut	ja	20	
Schulstraße	18	gut	ja	20	
Sonnenstraße	1	gut	ja	20	
Sonnenstraße	3	gut	ja	10	
Sonnenstraße	4	gut	ja	10	
Sonnenstraße	5	gut	ja	10	
Sonnenstraße	6	gut	ja	15	
Sonnenstraße	7	gut	ja	20	
Sonnenstraße	8	gut	ja	20	
Sonnenstraße	12	gut	nein	20	
Sonnenstraße	15	gut	ja	30	
Sonnenstraße	16	gut	ja	30	
Sonnenstraße	17	gut	ja	30	
Sonnenstraße	26	mittel	nein	20	
W. Leibnitz Str.	1	gut	ja	25	
W. Leibnitz Str.	2	mittel	ja	25	
W. Leibnitz Str.	3	mittel	nein	35	
W. Leibnitz Str.	4	mittel	ja	30	
W. Leibnitz Str.	5	gut	ja	35	
W. Leibnitz Str.	6	gut	nein	30	
Einzelhaus		gut	ja	20	
Einzelhaus		mittel	ja	20	
Einzelhaus		gut	ja	25	EG Gewerbe
Einzelhaus		mittel	ja	15	
Einzelhaus		gut	ja	35	
Einzelhaus		gut	ja	20	

Hahn					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
		mittel	ja	15	
		mittel	ja	20	
		mittel	ja	25	
		mittel	ja	25	
		mittel	ja	20	
		gut	nein	10	
	1	gut	ja	25	
	1a	gut	ja	30	
	2	gut	ja	30	
	3	mittel	ja	25	
	5	mittel	ja	15	
	7	gut	ja	20	
	8	mittel	ja	25	
	9	gut	ja	30	
	9a	gut	ja	20	
	10	gut	ja	25	
	12	gut	ja	30	
	13	mittel	nein	15	
	14	gut	ja	20	
	15	gut	ja	25	
	16	gut	ja	35	
	17	gut	ja	25	
	18	mittel	ja	20	
	20	gut	ja	20	
	21	gut	ja	15	
	22	gut	ja	40	
	23	gut	ja	25	
	26	gut	ja	25	
	27	mittel	ja	20	
	28	gut	ja	25	
	30	gut	ja	20	
	30a	schlecht	nein	18	EG SSF
	31	gut	ja	20	
	32	gut	ja	20	
	33	gut	ja	20	
	34	gut	ja	18	
	36	gut	ja	20	
	37	schlecht	nein	20	
	37a	schlecht	nein	20	
	38a	gut	ja	25	
	40	gut	ja	30	
	41	gut	ja	18	
	42	mittel	ja	15	
	42x	gut	ja	20	
	43a	gut	ja	20	
	44	mittel	ja	18	
	45	mittel	nein	18	
	46	mittel	ja	15	
	48	gut	ja	20	

Büchenbeuren						
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung	
Kantstraße	4	gut	ja	25		
Kantstraße	5	gut	ja	15		
Kantstraße	6	gut	ja	15		
Kantstraße	7	gut	ja	20		
Kantstraße	9	gut	ja	15		
Kantstraße	10	gut	ja	15		
Kantstraße	11	gut	ja	25		
Kantstraße	12	gut	ja	20		
Kantstraße	14	gut	ja	15		
Kirchstraße	1	mittel	ja	20		
Kirchstraße	2	schlecht	nein	10		
Kirchstraße	3	mittel	ja	20		
Kirchstraße	4	mittel	ja	20		
Liebigstraße	1	gut	ja	25		
Liebigstraße	2	gut	ja	15		
Liebigstraße	5	mittel	ja	15		
Liebigstraße	6	gut	ja	15		
Liebigstraße	7	gut	ja	15		
Liebigstraße	10	gut	ja	30		
Liebigstraße	11	mittel	ja	25	zt. SSF	
Liebigstraße	12	mittel	nein	15		
Liebigstraße	14	gut	ja	20		
Liebigstraße	16	gut	ja	18		
Liebigstraße	17	gut	ja	15		
Liebigstraße	18	mittel	ja	20		
Liebigstraße	19	gut	ja	35		
Liebigstraße	20	gut	ja	25		
Liebigstraße	21	mittel	nein	25		
Liebigstraße	22	gut	ja	15		
Max Plank Straße	1	gut	ja	45		
Max Plank Straße	2	mittel	ja	15		
Max Plank Straße	3	gut	ja	20		
Max Plank Straße	5	gut	ja	30		
Max Plank Straße	6	gut	nein	20		
Max Plank Straße	7	gut	nein	25	EG SSF	
Max Plank Straße	8	gut	ja	40	Jugendraum	
Plantaneweg	1	gut	ja	10		
Plantaneweg	2	gut	ja	15		
Plantaneweg	3	gut	ja	20		
Plantaneweg	4	gut	ja	10		
Plantaneweg	6	gut	ja	15		
Raiffeisenstraße	6	gut	ja	25		
Raiffeisenstraße	8	gut	ja	15		
Raiffeisenstraße	12	mittel	ja	12	Gemeindehalle	
Raiffeisenstraße	14	gut	ja	15	Schuppen ?	
Raiffeisenstraße	15	gut	ja	18		
Raiffeisenstraße	16	gut	ja	20	zt. SSF	
Raiffeisenstraße	18	gut	ja	15		
Raiffeisenstraße	19	gut	ja	15		

Hirschfeld/Bf					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
		gut	ja	35	
		mittel	ja	20	
		mittel	nein	15	
		mittel	nein	10	
		mittel	nein	15	
		mittel	ja	40	
		schlecht	nein	20	
		gut	ja	25	
		gut	ja	30	
	5	gut	ja	25	
	14	gut	ja	35	
	15	gut	ja	50	
	19	gut	ja	35	

Lautzenhausen					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Ahornweg	1	gut	ja	15	Gaststätte EG
Ahornweg	2	gut	ja	15	
Auf der Hurt	1	mittel	ja	10	
Auf der Hurt	2	mittel	ja	10	
Auf der Hurt	3	mittel	ja	10	
Auf der Hurt	4	mittel	ja	15	
Auf der Hurt	5	mittel	nein	10	
Auf der Hurt	7	mittel	ja	25	Gaststätte
Auf der Hurt	9	mittel	ja	10	EG Geschäft
Auf der Hurt	16	gut	ja	12	Geschäft im Hinterhof
Auf der Hurt	18	gut	ja	12	Gaststätte
Auf der Hurt	20	gut	ja	12	
Birkenweg	6	gut	ja	20	
Birkenweg	8	gut	ja	15	EG Geschäft
Birkenweg	9	gut	ja	15	
Birkenweg	10	gut	ja	15	
Birkenweg	11	gut	ja	15	
Büchenbeurerstr.	2	gut	ja	30	
Büchenbeurerstr.	3	mittel	ja	25	
Büchenbeurerstr.	4	mittel	ja	20	nicht bewohnt
Büchenbeurerstr.	5	gut	ja	20	
Büchenbeurerstr.	6	gut	ja	15	
Büchenbeurerstr.	7	gut	ja	15	zt. SSF
Büchenbeurerstr.	8	mittel	ja	15	
Büchenbeurerstr.	9	gut	ja	15	
Büchenbeurerstr.	10	mittel	ja	15	
Büchenbeurerstr.	11	schlecht	nein	25	
Büchenbeurerstr.	12	mittel	ja	20	
Hauptstraße	2	mittel	ja	20	
Hauptstraße	3	mittel	ja	15	
Hauptstraße	4	gut	ja	25	Hotel
Hauptstraße	5	gut	ja	20	EG Gaststätte
Hauptstraße	6	gut	ja	20	
Hauptstraße	8	mittel	nein	40	
Hauptstraße	9	gut	ja	15	
Hauptstraße	10	gut	ja	15	
Hauptstraße	12	gut	ja	30	
Hauptstraße	13	mittel	ja	15	
Hauptstraße	14	mittel	nein	25	
Hauptstraße	14	schlecht	nein	15	
Hauptstraße	18	schlecht	ja	10	
Hauptstraße	19	mittel	ja	25	
Hauptstraße	20	gut	ja	20	
Hauptstraße	21	gut	ja	25	
Hauptstraße	22	schlecht	nein	10	
Hauptstraße	23	mittel	nein	15	
Hauptstraße	23a	gut	ja	20	
Hauptstraße	24	mittel	ja	20	
Hauptstraße	25	mittel	nein	20	EG Bar

Lautzenhausen					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Hauptstraße	26	mittel	ja	25	
Hauptstraße	27	gut	ja	15	
Hauptstraße	28	gut	ja	40	
Hauptstraße	29	gut	ja	15	EG Reisebüro
Hauptstraße	30	gut	ja	20	
Hauptstraße	32	gut	ja	20	
Hauptstraße	34	gut	ja	25	
Hauptstraße	35	gut	ja	20	
Hauptstraße	36	gut	ja	20	Kirche
Hauptstraße	37	mittel	ja	20	
Hauptstraße	38	mittel	ja	15	
Hauptstraße	39	mittel	ja	20	
Hauptstraße	39a	mittel	ja	20	
Hauptstraße	40	gut	ja	25	
Hauptstraße	41	mittel	ja	25	
Hauptstraße	42	mittel	ja	30	
Hauptstraße	42	mittel	ja	20	
Hauptstraße	43	mittel	ja	20	
Hauptstraße	44	mittel	ja	10	
Hauptstraße	44	mittel	ja	20	EG Post
Hauptstraße	45	mittel	ja	15	
Hauptstraße	46	mittel	ja	20	
Hauptstraße	47	gut	ja	15	
Hauptstraße	48	gut	ja	30	
Hauptstraße	50	gut	ja	40	
Hauptstraße	52	mittel	ja	20	
Hauptstraße	55	mittel	ja	20	
Hauptstraße	56	mittel	ja	20	
Hauptstraße	57	mittel	ja	40	
Hauptstraße	58	mittel	ja	15	
Hauptstraße	60	mittel	ja	15	
Hauptstraße	62	gut	ja	40	
Hauptstraße	68	gut	ja	45	
Hauptstraße	70	mittel	ja	50	
Mühlenweg	2	mittel	ja	12	
Mühlenweg	6	gut	ja	10	
Mühlenweg	7	mittel	nein	10	
Mühlenweg	8	gut	ja	15	
Mühlenweg	10	gut	ja	18	
Mühlenweg	11	mittel	ja	20	
Mühlenweg	12	mittel	ja	20	
Mühlenweg	18	mittel	ja	18	
Wasserweg	1	gut	ja	15	
Wasserweg	3	gut	ja	15	
Wasserweg	5	gut	ja	15	
Wasserweg	7	gut	ja	15	
Wasserweg	10	gut	ja	20	
Wasserweg	11	gut	ja	15	

Löffelscheid					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Bachweg	2	mittel	nein	15	
Beinhauser Weg	1	mittel	ja	18	
Beinhauser Weg	2	gut	ja	15	
Beinhauser Weg	3	gut	ja	15	
Beinhauser Weg	4	mittel	ja	35	
Buchenweg	2	gut	ja	25	Kirche
Buchenweg	5	gut	ja	20	
Buchenweg	7	gut	ja	30	
Buchenweg	9	mittel	nein	15	
Einzelhaus		gut	ja	30	
Gartenweg	2	gut	ja	18	
Gartenweg	3	gut	ja	25	
Gartenweg	4	gut	ja	25	
Gartenweg	5	gut	ja	20	Gasthaus
Gartenweg	6	gut	ja	20	
Hauptstraße		gut	ja	30	
Hauptstraße		gut	nein	20	
Hauptstraße		mittel	nein	25	
Hauptstraße		gut	ja	20	
Hauptstraße	1	gut	ja	20	EG Gewerbe
Hauptstraße	2	gut	ja	15	
Hauptstraße	5	mittel	nein	20	
Hauptstraße	6	gut	ja	18	
Hauptstraße	7	gut	ja	25	
Hauptstraße	8	mittel	ja	30	
Hauptstraße	10	gut	ja	30	
Hauptstraße	12	gut	ja	20	
Hauptstraße	16	gut	ja	20	
Hauptstraße	17	gut	ja	30	
Hauptstraße	18	gut	ja	15	
Hauptstraße	19	gut	ja	20	
Hauptstraße	20	mittel	nein	15	
Hauptstraße	21	mittel	ja	15	
Hauptstraße	22	gut	ja	20	
Hauptstraße	22	gut	ja	25	
Hauptstraße	23	mittel	ja	15	
Hauptstraße	24	mittel	ja	20	
Hauptstraße	25	gut	ja	25	
Hauptstraße	26	gut	ja	18	
Hauptstraße	27	mittel	nein	15	
Hauptstraße	29	mittel	ja	18	zt. SSF
Hauptstraße	29a	gut	ja	20	
Hauptstraße	31	mittel	ja	20	
Hauptstraße	32	gut	ja	20	
Hauptstraße	32a	gut	ja	20	
Hauptstraße	33	gut	ja	20	
Hauptstraße	34	gut	ja	30	
Hauptstraße	35	gut	ja	20	
Hauptstraße	38	mittel	nein	12	

Löffelscheid					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Hauptstraße	39	mittel	ja	20	
Hauptstraße	40	gut	ja	35	
Hauptstraße	41	gut	ja	20	
Hauptstraße	42	mittel	nein	18	
Hauptstraße	43	mittel	ja	18	
Hauptstraße	44	gut	ja	20	
Hauptstraße	45	mittel	ja	25	
Hauptstraße	46	gut	ja	20	
Hauptstraße	47	gut	nein	20	
Hauptstraße	49	mittel	ja	20	
Hauptstraße	50	mittel	ja	20	
Hauptstraße	51	mittel	nein	22	
Hauptstraße	52	gut	ja	18	
Hauptstraße	52	gut	nein	25	
Hauptstraße	53	mittel	nein	18	
Hauptstraße	54	gut	nein	20	
Hauptstraße	55	gut	ja	20	
Hauptstraße	55a	gut	ja	20	
Hauptstraße	56	gut	ja	20	
Hauptstraße	56a	gut	ja	20	
Hauptstraße	57	gut	ja	30	
Hauptstraße	57	gut	ja	15	
Hauptstraße	58	gut	nein	18	
Hauptstraße	60	gut	nein	18	
Hauptstraße	64	gut	ja	18	
Hauptstraße	66	gut	ja	40	
Im Eck		gut	ja	20	
Im Eck	2	gut	ja	25	
Im Eck	3	mittel	ja	18	
Im Eck	4	gut	nein	18	
Im Eck	5	gut	ja	20	EG Arztpraxis
Im Eck	7	gut	ja	20	
Im Eck	8	gut	ja	30	
Im Eck	8	mittel	ja	18	
Im Eck	10	mittel	nein	15	
Im Eck	10	gut	ja	20	
Im Eck	12	mittel	ja	15	
Im Eck	14	gut	ja	30	
Im Eck	14	mittel	nein	15	
Im Eck	16	gut	ja	20	
Im Eck	16	mittel	nein	20	
Oberwald	1	gut	ja	20	
Oberwald	2	gut	ja	30	
Oberwald	7	gut	ja	20	
Raiffeisen Weg	1	gut	ja	15	
Raiffeisen Weg	2	mittel	ja	18	
Raiffeisen Weg	3	gut	ja	20	
Raiffeisen Weg	4	gut	nein	20	

Lötzbeuren					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Auf der Kipp	64	schlecht	ja	10	
Auf der Kipp	65	mittel	ja	20	
Auf der Kipp	67	mittel	ja	20	
Auf der Kipp	68	gut	ja	15	
Auf der Kipp	69	gut	ja	20	
Auf der Kipp	70	gut	ja	15	
Harengasse	89	mittel	nein	12	
Hinterm Stauch		gut	ja	20	
Hinterm Stauch		gut	ja	30	EG Gaststätte
Hinterm Stauch		gut	ja	20	nicht bewohnt
Hinterm Stauch	29	gut	ja	20	Fitnesscenter
Hinterm Stauch	29a	gut	ja	20	EG Schule 1OG SSF
Hinterm Stauch	30	mittel	nein	15	
Im Brenling		gut	ja	20	
Im Brenling		mittel	nein	10	
Im Brenling		gut	nein	20	EG Frisör
Im Brenling	103b	gut	ja	15	
Im Brühl		mittel	ja	15	
Im Brühl		gut	ja	18	
Im Brühl	116	gut	nein	25	
Im Gässchen		gut	ja	15	
Im Gässchen	5	gut	ja	20	
Im Gässchen	21	gut	ja	25	
Im Gässchen	21a	gut	ja	18	
Im Gässchen	22	mittel	ja	15	
Im Gässchen	23	mittel	ja	15	
Lockergasse		mittel	ja	15	
Lockergasse	75	mittel	ja	18	
Neugasse	81	schlecht	nein	18	
Neugasse	85	gut	ja	20	
Neugasse	86	mittel	ja	18	
Neugasse	87	mittel	ja	15	
Neugasse	88	schlecht	ja	15	
Neugasse	95	mittel	ja	18	
Oberstraße		gut	ja	25	
Oberstraße		gut	ja	15	nur Geschäft
Oberstraße		gut	ja	25	
Oberstraße		mittel	nein	5	
Oberstraße	12	schlecht	nein	15	
Oberstraße	13	mittel	nein	15	
Oberstraße	14	mittel	ja	15	Festhalle
Oberstraße	15	gut	ja	15	EG Gasthof
Oberstraße	16	gut	ja	12	
Oberstraße	17	schlecht	nein	10	
Oberstraße	18	schlecht	nein	12	
Oberstraße	19	mittel	nein	15	
Oberstraße	20	mittel	nein	12	EG Geschäft
Oberstraße	24	mittel	nein	12	
Oberstraße	25	gut	ja	10	Werkstatt EG

Lötzbeuren

Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Oberstraße	26	mittel	nein	10	
Oberstraße	28	mittel	nein	15	
Oberstraße	29	mittel	nein	15	
Oberstraße	31	mittel	nein	15	
Oberstraße	32	gut	ja	15	
Oberstraße	33	gut	ja	15	Autohaus
Oberstraße	35	mittel	nein	25	
Oberstraße	35a	gut	nein	18	
Oberstraße	35b	gut	ja	20	
Oberstraße	35c	gut	nein	18	EG SSF
Oberstraße	36	gut	nein	12	
Oberstraße	36a	mittel	nein	25	
Oberstraße	37	gut	nein	18	
Oberstraße	39	mittel	nein	25	EG Getränkemarkt
Oberstraße	41	schlecht	nein	10	EG SSF
Oberstraße	43	mittel	nein	10	
Oberstraße	44	gut	nein	12	
Oberstraße	46	gut	ja	15	2. OG zt Keine.SSF
Raversbeurer Pfad		mittel	ja	18	OG keine SSF
Raversbeurer Pfad		mittel	ja	18	EG Geschäft
Schneeberg	54	gut	ja	25	Jugendhalle
Schneeberg	55	mittel	ja	20	EG Bank
Schneeberg	56	mittel	ja	15	
Schneeberg	57	mittel	ja	15	
Schneeberg	58	gut	ja	18	EG Geschäft
Schneeberg	58a	gut	ja	15	EG Geschäft
Schneeberg	59	gut	ja	20	
Schneeberg	60	gut	ja	18	
Schneeberg	61	gut	ja	15	
Schneeberg	61a	gut	ja	18	
Schneeberg	62	mittel	ja	15	
Schneeberg	63	mittel	nein	15	
Schneeberger Weg		gut	ja	20	
Schneeberger Weg		gut	ja	30	
Schneeberger Weg		gut	ja	18	
Schneeberger Weg		gut	ja	25	
Schneeberger Weg		gut	ja	20	
Schneeberger Weg		gut	ja	20	
Schneeberger Weg		gut	ja	25	
Schneeberger Weg		gut	ja	25	
Schneeberger Weg	17	gut	ja	20	
Schneeberger Weg	21	mittel	ja	20	
Schneeberger Weg	22	gut	ja	20	
Steinstraße		gut	ja	25	Gewerbe
Steinstraße		gut	ja	30	
Steinstraße		gut	ja	25	
Steinstraße	1	gut	ja	20	
Steinstraße	1a	gut	ja	20	

Lötzbeuren					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
Steinstraße	2	gut	ja	15	
Steinstraße	3	mittel	nein	15	
Steinstraße	3a	gut	ja	25	
Steinstraße	6	gut	ja	20	
Steinstraße	7	gut	ja	10	
Steinstraße	8	mittel	ja	12	
Steinstraße	9	mittel	nein	12	
Steinstraße	10	mittel	nein	12	
Steinstraße	11	gut	ja	25	
Steinstraße	116	schlecht	nein	10	
Steinstraße	117	gut	ja	12	
Steinstraße	118	gut	ja	20	
Steinstraße	119	mittel	nein	15	
Steinstraße	119a	gut	ja	20	
Steinstraße	120	mittel	ja	15	
Steinstraße	121	schlecht	ja	18	
Steinstraße	122	gut	ja	20	
Steinstraße	122a	gut	ja	18	Hälfte SSF
Steinstraße	123	gut	ja	15	
Steinstraße	124	mittel	ja	12	
Unterstraße		mittel	nein	15	
Unterstraße		mittel	nein	15	
Unterstraße		mittel	ja	18	
Unterstraße		schlecht	nein	15	
Unterstraße		gut	ja	20	
Unterstraße		mittel	nein	15	
Unterstraße		mittel	nein	15	
Unterstraße		gut	ja	20	
Unterstraße		mittel	nein	15	
Unterstraße	92	mittel	nein	12	
Unterstraße	96a	gut	nein	18	
Unterstraße	97	gut	nein	18	
Unterstraße	99a	gut	ja	20	
Unterstraße	100a	gut	ja	18	
Unterstraße	100b	gut	nein	20	
Unterstraße	101	mittel	nein	20	Werkstatt
Unterstraße	101a	gut	ja	18	
Unterstraße	105	mittel	nein	20	EG SSF
Unterstraße	110	mittel	nein	20	
Unterstraße	111	schlecht	nein	18	Arztpraxis
Unterstraße	112	schlecht	ja	20	
Unterstraße	113	mittel	ja	15	
Unterstraße	114	mittel	nein	15	
Weimarstraße		gut	ja	18	
Weimarstraße		gut	ja	20	OG SSF
Weimarstraße	45	mittel	nein	20	
Weimarstraße	47	mittel	nein	15	
Weimarstraße	48	schlecht	ja	15	
Weimarstraße	49	mittel	ja	20	

Lötzbeuren				
Straße				
Weimarstraße	50	mittel	nein	18
Weimarstraße	51	schlecht	nein	10
Weimarstraße	52	mittel	ja	18
Weimarstraße	53	gut	ja	15
Weimarstraße	68	gut	ja	20
Weimarstraße	69	mittel	nein	15
Weimarstraße	71	mittel	nein	18
Weimarstraße	71a	gut	ja	20
Weimarstraße	73	mittel	ja	15
Weimarstraße	77	gut	ja	20
Weimarstraße	78	gut	ja	15
Weimarstraße	79	gut	ja	20

Oberkleinich					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
		mittel	nein	20	
		gut	ja	15	
		gut	ja	18	
	1	gut	ja	15	
	2	gut	ja	20	
	3	gut	nein	15	
	4	gut	ja	15	
	5	gut	ja	20	
	6	mittel	nein	12	
	8	gut	nein	15	
	9	mittel	nein	20	
	10	gut	ja	30	
	11	schlecht	nein	10	
	12	gut	ja	15	
	15	mittel	nein	25	
	16	schlecht	nein	15	
	17	gut	ja	15	
	20	gut	ja	20	
	21	mittel	ja	15	
	22	gut	ja	20	
	23	gut	nein	20	
	24	gut	nein	25	
	25	mittel	ja	15	
	26	mittel	ja	15	
	27	mittel	ja	15	
	29	gut	nein	15	
	30	gut	nein	15	
	31	gut	nein	15	
	32	mittel	ja	10	
	33	mittel	nein	10	
	34	gut	ja	20	
	35	schlecht	nein	15	
	36	gut	nein	15	
	37	gut	ja	20	
	38	mittel	nein	15	
	39	gut	ja	25	
Einzelhaus		gut	nein	30	
Einzelhaus		mittel	nein	25	

Würrich					
Straße	Nr.	Zustand	SSF	m ²	Bemerkung
		mittel	nein	25	
		gut	ja	30	
		gut	nein	20	
		schlecht	nein	15	
		gut	ja	30	
		gut	ja	25	
		gut	ja	18	
		schlecht	nein	20	
	1	gut	ja	25	
	2	gut	ja	25	
	2a	mittel	nein	35	
	4	gut	ja	30	
	5	gut	ja	25	
	6	mittel	ja	25	
	7	mittel	ja	20	
	7	mittel	ja	20	
	8	mittel	nein	18	
	9	mittel	nein	20	
	10	gut	ja	20	
	11	gut	ja	25	
	12	mittel	nein	15	
	13	gut	ja	25	
	14	mittel	nein	20	
	15	mittel	ja	20	
	16	mittel	ja	20	
	17	gut	ja	18	
	20	gut	ja	25	
	21	gut	nein	20	
	31	gut	ja	20	
	32	gut	nein	7	
	34	gut	ja	20	
	35	mittel	ja	20	
	37	gut	nein	30	
	38	gut	ja	25	
	41	mittel	nein	15	
	42	gut	ja	25	
	45	mittel	ja	20	
	46	mittel	ja	20	
	51	gut	ja	20	
	52	mittel	nein	12	
	53	gut	ja	30	
	57	gut	ja	30	
	59	gut	ja	30	
	62	mittel	ja	20	
	63	mittel	ja	20	
	64	mittel	ja	18	
	66	mittel	nein	12	
	68	mittel	nein	30	
	69	mittel	ja	15	

Anlage 2

Belg			SSF Kl. 2
	Anzahl	Fläche	Kosten DM
Häuser Zustand gut	20		
Häuser Zustand mittel	17		
Häuser Zustand schlecht	1		
Anzahl Häuser mit SSF	24	548 m ²	
Anzahl Häuser ohne SSF	14	286 m ²	257400
Summe	38	834 m²	257400

Büchenbeuren			SSF Kl. 2
	Anzahl	Fläche	Kosten DM
Häuser Zustand gut	252		
Häuser Zustand mittel	72		
Häuser Zustand schlecht	5		
Anzahl Häuser mit SSF	178	3708 m ²	
Anzahl Häuser ohne SSF	51	1019 m ²	917100
Summe Häuser	229	4727 m²	917100

Hahn			SSF Kl. 3
	Anzahl	Fläche	Kosten DM
Häuser Zustand gut	35		
Häuser Zustand mittel	19		
Häuser Zustand schlecht	3		
Anzahl Häuser mit SSF	51	1164 m ²	
Anzahl Häuser ohne SSF	6	101 m ²	101000
Summe	57	1265 m²	101000

Hirschfeld/Bf			SSF Kl. 2
	Anzahl	Fläche	Kosten DM
Häuser Zustand gut	7		
Häuser Zustand mittel	5		
Häuser Zustand schlecht	1		
Anzahl Häuser mit SSF	9	295 m ²	
Anzahl Häuser ohne SSF	4	60 m ²	54000
Summe	13	355 m²	54000

Lautzenhausen			SSF Kl. 3
	Anzahl	Fläche	Kosten DM
Häuser Zustand gut	47		
Häuser Zustand mittel	46		
Häuser Zustand schlecht	4		
Anzahl Häuser mit SSF	88	1729 m ²	172900
Anzahl Häuser ohne SSF	9	170 m ²	170000
Summe	97	1899 m²	342900

Löffelscheid		Mittelugspegel 55 dB(A)		SSF Kl. 2
	Anzahl	Fläche	Kosten DM	
Häuser Zustand gut	67			
Häuser Zustand mittel	30			
Häuser Zustand schlecht	0			
Anzahl Hauser mit SSF	76	1653 m ²		
Anzahl Hauser ohne SSF	21	384 m ²		345600
Summe	97	2037 m²		345600

Lötzbeuren		Mittelugspegel 55 dB(A)		SSF Kl. 2
	Anzahl	Fläche	Kosten DM	
Häuser Zustand gut	83			
Häuser Zustand mittel	62			
Häuser Zustand schlecht	14			
Anzahl Hauser mit SSF	104	1927 m ²		
Anzahl Hauser ohne SSF	55	850 m ²		765000
Summe	159	2777 m²		765000

Oberkleinich		Mittelugspegel 55 dB(A)		SSF Kl. 2
	Anzahl	Fläche	Kosten DM	
Häuser Zustand gut	23			
Häuser Zustand mittel	12			
Häuser Zustand schlecht	3			
Anzahl Hauser mit SSF	19	338 m ²		
Anzahl Hauser ohne SSF	19	332 m ²		298800
Summe	38	670 m²		298800

Würrich		Mittelugspegel 55 dB(A)		SSF Kl. 2
	Anzahl	Fläche	Kosten DM	
Häuser Zustand gut	25			
Häuser Zustand mittel	22			
Häuser Zustand schlecht	2			
Anzahl Hauser mit SSF	33	759 m ²		
Anzahl Hauser ohne SSF	16	314 m ²		282600
Summe	49	1073 m²		282600